

Hőmérsékletjelző csík / Thermolabels

Az optimális hőrogzítés eredmény érdekében a hőcímkét a sárga oldalával felfelé kell a prés párnára helyezni. Ezután a hőprést 7 másodpercre zárni kell.

Ha a gép eléri a hőcímké tartományán belüli hőmérsékletet, egy vagy több rész fekete színre vált. Az adott hőmérséklethez legközelebb eső doboz fekete.

Thermolabels*	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Temperature range	93 °C - 132 °C	121 °C - 160 °C	143 °C - 182 °C	188 °C - 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set