

Coaten & Lamineren

Thermopatch heeft twee manieren van coaten/lamineren:

- Poedercoating. Dit wordt vooral gebruikt voor katoen of een mix van katoen met polyester.
- Lamineer. Dit proces is meer voor speciale of delicate stoffen.

Houd er rekening mee dat enig verlies van stof plaatsvindt: normaal ongeveer 2-3 strekkende meter per keer voor lamineren en 8-10 meter bij poeder coating. Om te achterhalen of een stof kan worden gecoat of gelamineerd is het raadzaam een monster te laten maken en testen (minimaal A4-formaat).

Na coating of lamineren wordt het textiel verwerkt en aangeleverd als patches of op rol.

	Lengte	Breedte
Poedercoating	Minimaal 50 strekkende meter	Minimale breedte 130 cm, maximaal 160 cm
Lamineren	Minimaal 25 strekkende meter	Minimale/maximale breedte 150cm; de folie is 142 cm