

温度指示标签

为实现最佳压印效果，在热压印盘的顶部放置thermolabel，且黄色面朝上。然后，闭合压印机7秒。

如果达到thermolabel范围内的某个温度，一个或多个区域将变为黑色。最接近实际温度的框是黑色的。

Thermolabels*	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4
Temperature range	93 °C - 132 °C	121 °C - 160 °C	143 °C - 182 °C	188 °C - 232 °C

(*) You will receive 40 pieces per temperature set